

熊坂小学校通学路危険箇所

危険箇所	百笑いの湯付近歩道
状況・様子	歩道が狭く、見通しが悪い。特に落葉の季節の雨のときは、滑るために、子どもが車道側を歩くことが増える。走行する車も減速することが少ないため、危険だと感じている。
現況写真	<p style="text-align: center;">百笑いの湯付近歩道</p> 

危険箇所	長倉スポーツ付近
状況・様子	グリーンベルトのペンキが落ちており、走行する車も減速することが少ない。登下校の際は、一列で歩くように指導している。
現況写真	<p style="text-align: center;">長倉スポーツ付近</p> 

危険箇所	熊坂小付近の水路(南側・東側・高見台入り口)川のそばの鉄の板	
状況・様子	雨が降った時に増水する。また、水路にふたや柵がない箇所が通学路には多数ある。増水時に水路に落ちたり、濡れて滑ったりする危険を危惧している。	
現況写真	<p style="text-align: center;">学校南側</p>  <p style="text-align: center;">高見台入り口付近</p> 	<p style="text-align: center;">東側</p> 

危険箇所	熊坂バス停	
状況・様子	バスを降りるときに歩道がせまく危険。中学生も登校時のバスを待つときには歩道に長く並び、カーブを曲がってきた車に巻き込まれることを危惧している。	
現況写真	 <p data-bbox="113 1854 344 1962">道路向こう側が、子どもがバスから降りる場所。</p>	